

《不具合対応報告書》

担当者: 中村

【発生日】 2019年4月23日
 【対応日】 2019年 月 日
 【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
☐ユーザー
☐その他()
 【ユーザー名&県名】

山梨・南都・東正南科GOODSMILE

IC Washer【機番: 100060】

【症状】

・外装・樹脂パネルの破損
 ・液晶画面が、右下隅に写り込む(取っ手側)
 ・循環時異常

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》

☐部品交換()

☐その他()

【給水方法】☐水

☐水&お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》

☐有

☐無

《SUSフィルターの洗浄》

☐有

☐無

【備考】

・新品機で症状の為、モリタ・ユーザーへは未対応
 ・1ヶ月/3ヶ月/半年で予後かへん
 ※ 100068 → 100360へ入替済み

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》

☐部品交換()

☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】