

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 3月 4日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 2 月 25 日 作業時間: Hr
顧客名	クリニックささと歯科 様 TEL: 055-279-8814
所在地	山梨県甲斐市篠原22-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 11 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100167	運転回数: 1558	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ エラー2 洗浄槽満水

原因

- ・ 排水フィルターの縁側のシリコンシートが外れ、排水口を塞いだ事により排水不良を発生させた

処置、作業内容

- ・ シリコンシート等の異物除去、排水フィルター交換
- ・ 各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

- ※ 清掃前、約11Lの排水時間を確認した結果、約1分50秒で排水終了
- ※ 清掃後、約11Lの排水時間を確認した結果、約50秒で排水終了

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水フィルター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 3月 8日
〒400-0115 山梨県甲斐市篠原22-1
クリニック ささと歯科
ご署名 笹本 宝 印
TEL055-279-8814 責任技術者 14 作業者

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

