

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 5月 17日

機種/型式	IC clave		
作業年月日	2018年 5月 9日		作業時間: Hr
顧客名	上林 歯科	様	TEL:
所在地	静岡県浜松市浜北区小松1247		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 静岡		ご担当 様
納入年月日	2018年 1月 22日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100291	運転回数: 110
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エアーNo.27 蒸気発生器低温異常。 ・エアーNo.23 蒸気発生器温度センサー故障。		
原因		
・蒸気発生器温度センサー故障による、エアー発振致した。		
処置、作業内容		
・蒸気発生器温度センサー部品交換致した。		
特記事項		
・蒸気センサー析出物の確認が完了した。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器温度センサー		15		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 上林 弘明



修理業者

株式会社IHIAグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者