

作業報告書

指標	岸澤歯科医院		様	ご承認印
住所	静岡県下田市大田1762		様	下
TEL	055-222-5161	室名		依頼
機種型式	Icc ホットプレート	号機		運転回数
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株) IHIサービス(岡山)様		ご担当者	宮下 様

作業日 20 17 年 06 月 14 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 ストップ	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 特管	7 非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 06 月 14 日 12 時 00 分
 作業完了時刻 06 月 14 日 18 時 00 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料	1 H × 1名 × 7500 円	7500
3	派遣料	113km × 100 名 × 円	11300
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サービスセンター	実施者
TEL - -	河野

メモ

特記事項

①管理 No. 784572
 ②作業日 20 17 06 14
 ③Uコード 0559225161
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 100166
 ⑦保守・サービス形態 9-2-90
 ⑧故障コード 010 - - -
 ⑨実施SC 62
 ⑩技術者 29
 ⑪同行・応援 - - -
 ⑫原因・処理 - - - 2

ご依頼内容・現象
 Icc ホットプレート 代品と入替え作業。
 (IHI サービス(岡山))

原因・因一

処置
 装置点検完了、動作確認
 BDD 点検実施 (1.4.17)

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位
☐ 別紙添付	あり ☒ なし

料金内訳

⑬ A
 部品代 0
 ⑭ B
 技術料等 18800
 ⑮

⑯
 税別合計金額 18800
 ⑰
 消費税 1504

ご請求金額 ¥ 20304

納品書 No. 2567