

D 作業報告書

依頼者 OMFサービスマニュアル	様	ご承認 鬼ノ保
住所 静岡市葵区佐藤町21-13		
TEL 054-266-5971	室名 OPE室	依頼 様
機種 型式 Ta washer	号機	納入日 年 月
完了	継続	有料
無料	製番	100117
取扱業者名 IHIシステム	様	ご担当者 宮下 様

ご依頼内容・現象
運転完了後「SDカードが挿入されていない」
表示が出る(SDカードは納入時の物)

原因
SDカードコントロール基板不良

処置
SDカードコントロール基板の交換
試運転立会い制作テスト
SDカードへの記録を確認

☐漏れ ☐行程異常 ☐安全装置動作 ☒異音・異臭
☒最終確認チェック ☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐ ☒試運転
☐最終検査終了

お客様への伝言	コンディション・チェック
	☐ 記録計
	☐ バックシ
	☐ フィルター
	☐ その他
L別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 02 月 06 日

保形 守形 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検 5 点検 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態 1 保守期間 2 スポット 3 CM 医療機器 区分 特 非特

作業分 00 製品点検 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 フォル 60 撤去移動

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 72ター 90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 2 月 6 日 9 時 30 分

作業完了時刻 2 月 6 日 10 時 45 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

SDカードコントロール基板	1		
(IHIより支給)			

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)	8000
2	技術料	1 H× 1名× 7800円	8000
3	派遣料	30km×100 名×	3000
4	宿泊費	泊× 名×	
5	諸経費		3000
6	駐車代	1P	400

サテライトセンター 静岡 TEL - -

実施者 河野

メモ

特記事項

①管理No. 744552

②作業日 20 18 02 06

③Uコード 0542665971

④⑤機種コード 11 - 28

⑥製造No. 100117

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 28-301-1

⑨実施SC 62

⑩技術者 79

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	14400
技術料等	12900
⑮	
⑯	14400
税別合計金額	12900
⑰	11200
⑱	
消費税	1152
⑲	15552
ご請求金額 ¥	15012
⑳	
納品書No.	9809