

点検・修理報告書

管理 No. 20190411
発行日: 年 月 日

機種/型式	I C C a l v e		
作業年月日	2019 年 4 月 11 日		作業時間: Hr
顧客名	上林歯科 様	TEL:	
所在地	静岡県浜松市北区小松1247		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所		ご担当 様
納入年月日	2018 年 1 月 22 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100291	運転回数: 902
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー29 缶内高温異常。		
原因		
・缶内温度センサー故障によりエラーが発生。		
処置、作業内容		
・缶内温度センサー部品交換作業。		
特記事項		
・蒸気ヒーター内、排水タンク内に析出物が見受けられる為、精製水要確認。 ※添付写真参照		
・析出物の蓄積により蒸気ヒーター、蒸気弁の故障発生が高まります。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶内温度センサー		1		
2	蒸気ヒーター		1		
3	蒸気弁		1		
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

31 年 4 月 23 日

院 長

ご署名

上林弘明

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	小柳
'19/04/18	'19/04/18