

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 12月 19日

機種/型式	LC-clave		
作業年月日	2018年 12月 10日		作業時間: Hr
顧客名	芥澤 歯科医院	様	TEL:
所在地	静岡県沼津市大園1962		ご担当
販売店	株式会社エリフ 静岡営業所		ご担当
納入年月日	2016年 10月 7日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100166	運転回数: 1248
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. Iq-No.28		
原因		
1. 本体温度センサー故障		
処置、作業内容		
1. 本体温度センサー部品交換作業		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	センサー		1		
2	センサー		1		
3	本体、室内、室外温度センサー		各1		
4	基板		1		
5					
6					
7					
			1. 有償 (2) 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

芥澤 歯科医院

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作者
18.12.19	1