

山本工務科

御中

点検確認書

株式会社 I H I シパウラ
環境事業部

点検担当者: 早坂, 福田

点検年月日	平成30年10月30日	機種名	ONW-10B	製造機番	001832
設置場所				TEL:	
設置時期	平成19年9月14日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
・オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☐	濃度：	%	流量：	L/min 圧力：
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☐	清掃	☐		
内部	正常	☐	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☐	一個	現状重大なエラーは発生しておりません。 排水ポンプが劣化しており運転時間状 長くなっておりまふ。 運転16分(14分モードで)
吸湿筒	交換	☐	一個	
ドレン用フィルタ	交換	☐	一個	
オゾン分解触媒	交換	☐	一個	
吸盤	交換	☐	三個	
	交換	☐		



最適な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

名古屋市中区昭和区石仏町2丁目1-40 ランカサ御器所
TEL 052-859-1333 FAX 052-859-1334

H30 年 10 月 30 日

ご署名

伊藤

印