

点検・修理報告書

管理 No. 210212
発行日： 2021年6月22日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年6月18日		作業時間： 8 Hr
顧客名	竹内歯科医院 様		TEL： 0547-35-4618
所在地	静岡県島田市南2-5-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 6 月 25 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100464	運転回数： 1632回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー１６ 蒸気注入異常が発生した。		
・エラー１８ 滅菌異常が発生した。		
原因		
・ 蒸気弁の故障により、蒸気が注入されず、缶内の温度が上昇しないためにエラー１６が発生したと考えられます。		
・ 蒸気弁の故障により、蒸気が注入されず、滅菌温度が維持できないためにエラー１８が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ 蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
・ 給水フィルターを最新のタイプに交換しました。		
・ アジャスター右側が破損していたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水フィルター		1		
2	アジャスター		1		
3	蒸気弁		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		
お客様ご確認署名欄 年 月 日 ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 印					

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		