

点検・修理報告書

管理 No. 210325
発行日: 2021年8月23日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年8月6日		作業時間: 8 Hr
顧客名	まつうらデンタルクリニック 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100324	運転回数: 1928回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1. エラー20 吸気異常が発生した。

2. エラー26 停電が発生した。

原因

1. 運転開始直後の真空引きのあとに、排気弁の動作不良があり、缶内の圧力が大気圧に戻らないために、エラー20が発生したと考えられます。

2. 製品には停電の原因になるか所はありませんでした。運転中に電源を切った可能性があります。

処置、作業内容

1. 排気弁を交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 8 月 25 日
まつうらデンタルクリニック

院長 松浦 孝之

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

TEL 055-983-3871	FAX 055-983-3872
21/8/23 池	21/8/23 山
21/8/23 本	