

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様	名前 ありこども歯科医院 磯	製造番号 14080153	点検実施日 2017年7月26日	記入欄印
住所	名古屋市千種区文金1-2-32	点検時間 2017年7月26日 9:17回	点検実施者 エムシーサービス株	
納入場所		サービス形態 定期・保守・フルメンテ	モリタ担当部署 モリタ担当部署	

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛けり・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・擦き手の漏れ
- ポンプチューブの漏れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の締手の損傷・漏れ
- 外部排水締手・ホースの漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 清掃期の取り付け状態・漏れ
- 乾燥エア回路逆弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ペアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター継み確認
- 端子の継み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の継み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの継み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルター(ブレ)のつまり・汚れ
- エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ


性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
	✓

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
洗剤ポンプチューブ	2
循環ポンプ	1
配管ゴム	1
シャイントエンド	2
シャイントエンドハッピ	2



機械事業本部営業部 営業サービス課
〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新町70-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030

クラスB オートクレープ BC-17点検表

名前 古賀 株	あいのこども歯科医院様	点検者番号	点検実行日	印
会所 納入場所	名古屋市千種区東山1-2-32	運転時間 1077回	点検実施者 エムシーサービス(株)高津	
		サービス別版	セリタ担当部署	印

計装(安全)

- 圧力計0点指示確認
- ドア
- フック挿出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 閉閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ホーローセット着し跡め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック挿出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 置板のキズ・汚れ

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 腹圧温度センサの汚れ
- 納力ゴムの破損、劣れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- 接気弁の作動状態・漏れ
- 排泄弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 送風弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3万余)
- ストレーナーの漏れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減圧弁)の漏れ
- 安全弁(漏気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・浮遊剤
- 大気圧換算圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット泄湯接剤れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ニーダー取り付け状態・漏れ
- 空気き止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- フロート取っ手の損傷・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ

排水タンク

- タンクの漏れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各面板のコネクター締み確認
- 端子の締み・コネクターの接続確認
- 記録の変色・損傷有無・結果状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の締み・変色有無(ボイラーモード)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスター足の締み・位置状況
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

副脚

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品


- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- 日&Dテスト実施
- ケミカルインクケータによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は②を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1



機械事業本部営業部 営業サービス課
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新町70-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030