

点検・修理報告書

管理 No. 20180378

発行日: 2018年 6月 28日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2018 年 6 月 28 日		作業時間: 6 Hr
顧客名	藤原歯科 様		TEL:
所在地	愛知県名古屋市長区滝ノ水1-1010		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 10 月 19 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100263	運転回数: 567	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	-----------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 循環水ラインより水漏れ

原因

① 循環水ライン継手ジョイントL型洗浄層取付部より水漏れ

処置、作業内容

① 分解清掃組付

特記事項

洗浄層内部のストレーナーの目つまりは故障の原因に繋がりますので、確実な清掃をお願いします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥、循環水、給水L型ジョイント 交換		4		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒458-0021 名古屋市長区滝ノ水1丁目10-1

藤原 歯科

院長 藤原 浩

TEL (052) 892-831

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者 作業者

桐野	桐野
'18/06/28	'18/06/28