

D 作業報告書

得意	伝馬産科		様	ご承認印
住所	名古屋市中区伝馬1丁目6			
TEL	052-671-1032	署名		様
機種形式	BC-17(オートク-プ)	号機	605	回
継続	有	無料	製番	13100058
取扱業者名	(株)IHIバウラ		様	ご担当者
			安田	様

ご依頼内容・現象

・エラー30(生体真空異常)発生後、ドアが開かなくなった。

原因

・生体が真空になりドアが生体に吸い付いて為。

処置

・バキュームテスト実施。

・ドアのワコニット増し締め。

・ドアパッキン、バキューム面清掃。

・テスト運転。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Br

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 2016年1月12日

保守形態

1 保守契約 ☒ 2 性能点検 ☐ 3 性能点検 ☐ 4 点検整備 ☐ 5 点検 ☐ 9 封入 (摘要)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 24時間 ☒ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 特 非特

作業区分

00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 点検 ☒ 60 撤去移設 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No)	
2	技術料	2 H × 1 名 × 7500円	15000
3	派遣料	往復 × 1 名 × 1600円	8800
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6	送料		2260

サービスセンター

名古屋SC

TEL 052-66-1671

実施者

高津

メモ

特記事項

①管理No. 776093

②作業日 20160112

③Uコード 6526211032

④⑤機種コード 11-09

⑥製造No. 13100058

⑦保守・サービス形態 9-2-60

⑧故障コード 32-999-2

⑨実施SC 63

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

A ⑭B

技術料等 22060

⑮

⑯

税別合計金額 22060

B

消費税 1764

ご請求金額 ¥ 23824

納品書No. 8078