

D 作業報告書

お得意様	月星歯科クリニック 様		ご承認印	
住所	長野県海部郡豊田町ア6月8		月	
TEL	0567-95-6666	室名		様
機種	BC-17(1.17L-2)	号機	780	同
完	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)IHEバウ 様		ご担当者	安田 様

ご依頼内容・現象

エラー40(ドア異常)が出た。

原因

ドアロックにホスチライズ。

処置

- ・ドアロックリミットスイッチ位置調整。
- ・ドアホック劣化により交換。
- ・温度センサーが曲がっていた為交換。
- ・排水管内清掃。
- ・リペア実施。 ※2月3日引取。

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

降の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

印刷紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 2 月 16 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 材料費 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守料	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調査	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	ドアホック	1		22,500
	温度センサー	1		220

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3 H × 1 名 × 7500円	22,500
3	派遣料	往52km × 2 名 × 100円	5,200
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6	有料道路		2260

サービスセンター	名古屋SC	実施者	高野 田
TEL	0567-66-1671	者	

部署長	入力	検印	納品書
長谷川	小林	佐藤	久保

特記事項

①管理No.	776125V
②作業日	20 16 02 16
③Uコード	0567956666
④機種コード	11 09
⑤製造No.	14090177
⑦保守・サービス形態	7-2-50
⑧故障コード	32-317-2
⑨実施SC	63
⑩技術者	42
⑪同行・応援	65
⑫原因・処理	9-9-5-2

料金内訳

⑬A	部品代	0
----	-----	---

⑭B	技術料等	33 080
----	------	--------

⑮		
---	--	--

⑯	税別合計金額	33 080
---	--------	--------

消費税	2 686
-----	-------

ご請求金額 ¥	35 726
---------	--------

納品書No.	9456
--------	------