

D 作業報告書

お得意様	右京歯科 様		ご承認印	表示
住所				
TEL	0596-36-3677	署名	依頼	様
機種型式	BC-17 (オートクレーブ 右)		運転回数	1125 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)エムシーサービス		ご担当者	安田 様

ご依頼内容・現象
 ドアが開かない。

原因
 訪問時、ドアパッキンの吸着はありましたが、ドアハンドルがドアカバーの隙間に入り込んでいた為、ドアロック機構が動かかない状態でした。

処置
 ・ドアハンドル取り外し
 (ハンドルに少マキでが入り込んでいるが) ユーザー様了承いただき、ドアパッキンを交換、調整が過ぎたため交換作業終了
 ・バネテスト実施 OK
 ・134℃短縮実施 OK

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	オートクレーブ2台共、定期メンテナンス回数にかかっています (左側) 1106回
箇の機器のコンディション	メーカー
機種	状態
☐ 異常なし	☐ 警報・Er
☐ 漏れあり	☐ 異音あり
☐ 破損あり	☐ 劣化あり
部位	

作業日 20 17 年 3 月 21 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検点検	4 点検点検	5 点検	9 点検外
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器	区分	特 資
作業区分	00 部品取付	10 納入設備	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時間 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
001-0046-D	ドアパッキン	1		4600

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No.)	
2	技術料 2 日 × 1 名 × 7500 円	15000
3	派遣料 往 310km × 1 名 × 100 円	31000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	3000
5	諸経費	3000
6	有料道路	8240

サービスセンター

TEL - -

実施者 倉和

メモ

待記事項

①管理 No. 792756

②作業日 20 17 年 03 月 21 日

③Uコード 0596363677

④⑤機種コード 111 - 09

⑥製造 No. 14060102

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 50-006-2

⑨実施SC 63

⑩技術者 83

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 4600
⑭ B	技術料等 57240
⑮	
⑯	
⑰	親別合計金額 61840
⑱	消費税 4947
ご請求金額 ¥ 66787	
納品書 No. 11082	