

点検・修理報告書

管理 No. 20180967
発行日: 2018年 10月 18日

機種/型式	IC Washer IC clave		
作業年月日	2018 年 10月 8日		作業時間: Hr
顧客名	にしは 歯科クリニック 様		TEL:
所在地	三重県伊勢市小俣町本所341-237		ご担当 様
販売店	株式会社ニシハ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100226	運転回数: 60/	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-----------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー14 真空時間オーバー異常が発生して。

原因

・シヤトルにバルブ不良に因り配管からリーク、エラー発生した。

処置、作業内容

・シヤトルバルブの交換作業

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・シヤトルバルブ		1		
2	・圧力センサー		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 10月 18日

ご署名 西井 隆 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者