

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日：2018 年 10 月 15 日


機種/型式	WD-150		
作業年月日	2018 年 10 月 15 日		作業時間： Hr
顧客名	加藤歯科 様		TEL：
所在地	愛知県小牧市小木 3-152		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2015 年 9 月 26 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080169	運転回数
------	----------------	------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー3 機器内漏水

原因



洗剤チューブ・排水センサーブロック疲労による破損

疲労による変形



センサーブロック

処置、作業内容

・配管C・センサーブロック交換・排水ポンプオーバーホール・機内洗浄・定期点検

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管C		1		
2	排水センサーブロック		1		
3	定期点検一式		一式		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 加藤 歯科

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

