

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018年 11月 30日

機種/型式	LC Washer		
作業年月日	2018年 11月 30日		作業時間： Hr
顧客名	塚本歯科医院	様	TEL：
所在地	愛知県豊田郡日元町2丁目9-21		ご担当 様
販売店	株式会社ヒューズ名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 100534	運転回数： 1199
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・イン No.2 洗淨槽漏水		
原因 ・ 排水ライン圧損により、排水時正圧に排水が引込まれる。		
処置、作業内容		
・ 排水ライン交換と運転確認。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			年 月 日 ご署名 水谷 印		

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者