



点検・修理報告書

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2018 年 11 月 12 日		作業時間： Hr
顧客名	おと貝歯科 様		TEL：
所在地	愛知県愛知郡東郷町兵庫1-1-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 5 月 15 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100045	運転回数： 2194
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ 機器内漏水		
・ 扉ガラス面剥離		
原因		
・ 排水センサーブロックからの水漏れ		
・ 乾燥吹き出しエルボより水漏れ		
 		
処置、作業内容 上記の部品交換確認運転		
槽内フィルター交換しました。		
扉ガラス面剥離修復作業		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水センサーブロック		1		
2	乾燥エルボ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 28 年 11 月 12 日

ご署名 山崎 太一

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環境PJサービス
'18/11/13
富田

環境PJサービス
'18/11/13
安田