

点検・修理報告書

管理 No. 2019.02.20

発行日: 2019年 02月 20日

IC Washer		
作業年月日	2019 年 2 月 20 日	作業時間: 6 Hr
顧客名	名古屋南歯科医療センター	TEL:
所在地	愛知県名古屋市南区弥次エ町5-12-1	ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 8 月 19 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100134	運転回数: 1184	ファームVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------	--------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 通常の運転中に異常発生

原因

① SDカード基板に水漏れした水滴でマイコン部がショートてし異常発生

処置、作業内容

① SD基板に水も漏れ対策基板コーティングと防滴カバー取付実施

(異常発生は都度違い何が起きるかは判らず機械停止になります)

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	防滴カバー		2		
2	SDカード防滴コーティング				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 田島理矢子 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
19.2.20 田	関