


点検・修理報告書

管理 No. 20181105
発行日：2018 年 11 月 5 日

機種/型式	WD150		
作業年月日	2018 年 11 月 5 日		作業時間： Hr
顧客名	はるのり歯科 様	TEL：	
所在地	愛知県東海市高横須賀町5-12		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 10 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060095	運転回数： 1525
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー3 漏水検知		
原因	・排水センサブロックの老朽による水漏れ	
		
処置、作業内容		
交換をして再度運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

31 年 4 月 11 日

ご署名 加古陽里



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '18/11/05 富田	環境PJサービス '18/11/05 安田