

点検・修理報告書

管理 No. 20180967
発行日: 19 年 3 月 18 日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2019 年 3 月 6 日		作業時間: 0.5 Hr
顧客名	かとう歯科クリニック 様	TEL: 0568-76-6788	
所在地	愛知県小牧市北外山2213-6	ご担当 様	
販売店	ササキ(株)	ご担当 様	
納入年月日	2015 年 11 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100031	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

改修および定期メンテ後の設置時、ドア上部からの水漏れ

原因

ドアパッキン交換等にあるドア締め付け力再調整後、締め付け力不足による水漏れ
プッシュプルゲージにて計測した結果、60N・m

処置、作業内容

ドア締め付け力調整、90N・mに調整

特記事項

点検後再納品での不具合、誠に申し訳ございませんでした。
部品交換後の状態確認を今後徹底いたします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 加藤 勇夫 印