

点検・修理報告書

管理 No. 20190924
発行日: 2019年9月24日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 9 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	テルミナ歯科クリニック 様		TEL:
所在地	愛知県名古屋市中村区名駅1-4 JR名古屋駅ファッションワン内		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 11 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100140	運転回数: 1922
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.30缶内高圧異常。		
原因		
・圧力センサー故障によりエラーが発生致しました。		
処置、作業内容		
・圧力センサー部品交換致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4		
			合名古屋駅コンコース ファッションワン内		
			医療法人エルザ会		
			テルミナ歯科クリニック		
			理 事 長 鳥 村 敏 明		
			ご署名 TEL 052-586-0007 印		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	三宅
'19/09/24	'19/09/24