

点検・修理報告書

管理 No. 19068

発行日: 2020年1月27日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020/1/20	作業時間: 8 Hr
顧客名	むつデンタルクリニック 様	TEL:
所在地	愛知県大府市柊山町3-171-1	ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 6 月 25 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100310	運転回数: 2023回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 2 ドアセンサ異常が発生した。		
・エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・ドアをロックするロックピンの動きが悪くなっていました。		
・真空ポンプの吸引性能が低下していました。		
処置、作業内容		
・ロックピンを新品交換いたしました。		
・真空ポンプを新品交換いたしました。		
特記事項		
・シャトルバルブと圧力センサの汚れがひどい状態でしたので、新品交換しておきました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ロックピン		1		
2	真空ポンプ		1		
3	シャトルバルブ		1		
4	圧力センサ		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 1 月 25 日

ご署名 鈴木 睦人 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/01/27	20/01/27	20/01/27