

点検・修理報告書

管理 No. 20191009
発行日: 2019年10月9日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2019 年 10 月 1 日		作業時間: Hr
顧客名	村田こども歯科 様		TEL:
所在地	愛知県名古屋市南区大磯通4-19-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2019 年 7 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100383	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・運転中に水漏れが発生致しました。		
原因		
・サービス工場にて運転動作確認を行うが水漏れの症状は再現しない。		
・運転履歴にエラー履歴が記録されていないなど発生時の状況から推測すると消毒後の排水工程で完全に槽内の水が抜けきらず乾燥工程に移った為洗浄槽内から水が押し出されたと考えられる。		
処置、作業内容		
・装置内排水ラインの確認を致しました。		
・スイッチングユニットの動作確認を致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1 年 10 月 15 日

ご署名

村田 宜子



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	関口
'19/10/09	'19/10/09