

作業報告書

NO.9307 P. 2/2

品番	太田川駅前テレビワレゾノ			様	ご承認印
住所	東市中太田町下田102-1			1F	本村
TEL	06-85-981			署名	
機種名	ウォークマン			メーカー	エプソン
型式	WD-150			(号機)	13100037
完	修理	有料	無料	運送費	2127

ご依頼内容・現象
 ○代替機故障 / 機内電源不調
 (ご依頼者 様)

原因
 ○ 漏水: センサ・ボッタ劣化
 ○ 洗剤供給異常: 圧上剤 機内ボッタ劣化?

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし
 ● センサ・ボッタ交換
 ○ 機外 圧上剤・洗剤・ボッタ交換
 ○ DFI・ボッタ (圧上剤側) 交換

お客様への伝言
 DFI・ボッタ交換後も 圧上剤供給に異常。
 接続コネクタ・圧上剤ポンプ間に不具合有り

作業日 20 20 年 2 月 20 日

保守	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検	10 点検
サービス形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検	10 点検
作業区分	00 修理	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 点検	70 点検	80 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター	90 その他		

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00203190	DFI・ボッタ	1		1,800
T00201980	センサ・ボッタ	1		6,800
T00203200	洗剤・ボッタ	1		580
T00203210	圧上剤	1		580

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)
2	技術料 3.5 H× / 名× 10,400円	36,400
3	派遣料 1 名× 100円	2,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	材料費・運送料	2,400

責任技術者	検印	入力	納品書
実施者			

取扱業者 (請求元)
 エプソン
 (支店名)
 (ご担当者)
 (注文No.)

管理No. 824579
 左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
 なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売
 エムシーサービス株式会社
 〒307-0013 長野県千曲市小島3171-6
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
 洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
 滅菌センター
 〒306-0002 長野県上田市住吉280-8
 TEL 0268-27-2220 FAX 0268-27-2250
 福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
 CORE メディカルケア株式会社
 〒307-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4116 FAX 026-273-4116

料金内訳	
③ A	部品代 8,200
④ B	技術料等 4,980
⑤	
⑥	税別合計金額 58,000
⑦	消費税 5,800
⑧	ご請求金額 ¥ 63,800
⑨	納品書

2020年3月26日 9時18分 エムシーサービス(株) 社屋SC