

点検・修理報告書

管理 No. 19336

発行日: 2020年3月11日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年3月9日
顧客名	服部歯科 様
所在地	愛知県豊田市渡刈町6丁目52番1
販売店	株式会社モリタ名古屋支店
納入年月日	2019 年 12 月 20 日
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100470	運転回数: 324回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドア開放異常が発生した。		
原因		
・ドアハンドルの開閉を検知するリミットスイッチとハンドルレバーの当たりが弱く、 正しく検知しない場合があることがわかりました。		
処置、作業内容		
・リミットスイッチとドアハンドルレバーが強く当たり、確実に検知するように調整いたしました。		
特記事項		
・念のためにリミットスイッチを新品交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	リミットスイッチ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 18 日

ご署名 服部昌義 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/03/11	'20/03/11	'20/03/11