

点検・修理報告書

管理 No. 19401

発行日: 2020年5月22日

		クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年5月21日		作業時間: 8 Hr
顧客名	のむら歯科クリニック 様		TEL:
所在地	愛知県安城市桜井町貝戸尻36-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100315	運転回数: 2061回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生しました。		
原因		
・真空ポンプの吸引力が低下しておりました。		
処置、作業内容		
・真空ポンプを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和2年 6月 2日

ご署名 藤井 幸一郎

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/05/22	'20/05/22	'20/05/22