

NO. 0297 P. 1/4

エムシーサービス(株)名古屋SC

2020年 6月24日 13時05分

原因。給水タンク内の水位センサーが破損していた為。
給水・給湯口の電磁弁が故障していない。
※水位センサー(LE6)。

処 置

☐ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）

☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☒ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）

☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了、異常なし

※修理完了機の試運転時に不具合
給水・給湯電磁弁が開かず、槽内に給水
できない症状が発生した為、設置作業を
中止し、引き上げ対応。
(株)エフエフアグリック様へ同行作業)

お客様への伝言

口 一 下	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
-------	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2 H × 1 名 × 8,000円	16,000
3	派遣料	金銀 40km / 名 × 100 円	4,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6	有料道路		2,060

サービスセンター

名古屋 SC

中山

実施者

TEL

責任技術者	検印	入力	納品書
		中森	

M エムシーサービス株式会社

札幌SC	長野SC	つくばSC	世田谷SC	大宮SC	福岡SC
仙台SC	市川SC	千葉SC	市川SC	市川SC	長崎SC
仙台SC	市川SC	千葉SC	市川SC	市川SC	市川SC
市川SC	市川SC	市川SC	市川SC	市川SC	市川SC
市川SC	市川SC	市川SC	市川SC	市川SC	市川SC

・洗淨，滅菌業務委託，医療機器類洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

訊 內 金 科

⑬ A			
A	部品代		0

技術料等	22	260
------	----	-----

15			
----	--	--	--

税別合計金額	22	260
--------	----	-----

消費税	2226
-----	------

ご請求金額 ¥	27	486
---------	----	-----

納品書№	
------	--