

点検・修理報告書

管理 No. 20049
発行日: 2020年6月17日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020/6/11	作業時間: 8 Hr
顧客名	佐藤歯科クリニック 様	TEL:
所在地	愛知県名古屋市西区花の木3-19-5 佐藤ビル1F	ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100172	運転回数: 3172回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
・エラー18 滅菌異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が故障し、蒸気が注入できなくなっておりました。		
・圧力センサが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を新品交換しました。		
・圧力センサを新品交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	圧力センサ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 30 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/06/17	20/06/17	20/06/17
池	田	宅