

点検・修理報告書

管理 No. 19307
発行日: 2020年4月16日

クラスBオートクレーブ IC Clave					
作業年月日	2020年4月9日			作業時間:	8 Hr
顧客名	GEN DENTAL OFFICE 様			TEL:	
所在地	岐阜県本巣郡北方町高屋紙木原道西1333			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・引取 修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100377	運転回数:	374回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー23 蒸気発生器温度センサー故障					
原因					
・蒸気温度センサが故障しておりました。					
処置、作業内容					
・蒸気温度センサを新品交換しました。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気温度センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			2020年 5月 26日 玄 太裕 印 ご署名		

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/04/16	'20/04/16	'20/04/16