

登録 種	おしで歯科 口腔外科 クレック様			ご承認印	
住所	岐阜県高山市国府町広瀬町1025			蔵 武典	
TEL	0577-72-5255	室名			
機種名	卓上型 オート7L-ブ		イカー	(株)IHIAデジテック	
型式	BC-17 (号機)		製番	14090204	
(完了)		継続	(有料)	無料	運搬費
					4358

保形	1 保守 保守	2 交換 交換	3 点検 点検	4 故障 故障	5 点検 点検	9 計測 計測	(摘要)	
	1 保守 保守	2 スペ クト	3 CM	医療 機器		区分		特 種
作区	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検 点検	50 ムン 検	60 撤去 移動
	70 PR	72 取説 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター	90 その他

(株)エフエフエフエフエフエフ
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

イラ- No. 100 (ドアロック異常) が出る。
(依頼者 様)

原因
再現せず
ドアリミットスイッチが壊れていた可能性

☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

ドアリミットスイッチ調整(増締め、清掃、
 ドアハンドル劣化により、交換。
 試運転(134℃短縮乾燥 4回)
 リークテスト 1回
 給水タンク、缶内、ドアパッキン等カサリ面清掃。

⑤に1回、新水タンの清掃して頂戴
様。よろしくお願い致します。
(バクテリアアフルム等の詰り係に又参る)

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 2 H× 1 名× 8,500円	17,000
3	派遣料 本費 280km× 1 名× 100 円	29,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	有材料道路	6,640

責任技術者	検印	入力	納品書
			

サレラセンター

TEL 045-451-1111

実施者 中山

料 金 内 訳

EN A

部品代

1000

Ⓛ B

技術科等

55640

.....

1/1	9/1
-----	-----

消费税

5094

請求金額 ￥

62 634

納品書

C 実施者→営業