

点検・修理報告書

管理 No. QM02-52
発行日: 2020年7月31日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2020 年 7 月 22 日		作業時間: Hr
顧客名	おのこども歯科 様		TEL:
所在地	愛知県名古屋市千種区京命1-32		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090185	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ドアが開かない。		
原因		
・リミットスイッチ周辺にほこりがたまっていました。		
・ほこりの影響とリミットスイッチの取り付け位置のずれにより、リミットスイッチが正常にONしなくなっていました。		
処置、作業内容		
・リミットスイッチ周辺の清掃をいたしました。		
・リミットスイッチの取り付け位置を再調整いたしました。		
特記事項		
・機械の内部にほこりが相当量たまっていましたので、清掃いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

おのこども歯科医院

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
環境PJ品証 '20/07/31 菊池	環境PJ品証 '20/07/27 富田	環境PJ品証 '20/07/22 安田