

C 作業報告書

依頼者様	渡辺歯科医院		様	ご承認印
住所	愛知県春日井市美濃町3-30		相原	
TEL	0568-32-3234		署名	
機種名	ワッシャー・ダイレクト	メーカー	(株)IHエプソン	
型式	IC washer	番号	100492	
完了	継続	有料	無料	回数 96 回

作業日 20 21 年 01 月 29 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器						
作業区分	00 整備販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 撤去移設		
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他		

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

品名・コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・点検・点検 (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× / 名× 8,500 円	12,750
3	派遣料 1 名× 4,000 円	2,000
4	宿泊費 泊× 名×	
5	諸経費	3,000
6		

責任技術者 名古屋SC 実施者 中山

責任技術者 検印 入力 納品書

取扱業者 (請求先)

(株)IHエプソン

(支店名)

(ご担当名)

(社名No.)

管理No 831716

左記作業をおこないましたので、ご検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒307-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-278-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC	長野SC	つくばSC	神奈川SC	大阪SC	福岡SC
仙台SC	金沢SC	千葉SC	新潟SC	岡山SC	広島SC
山形SC	北関東SC	群馬SC	茨城SC	徳島SC	高松SC
富山SC	岐阜SC	石川SC	福井SC	滋賀SC	京都SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器専洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒306-0002 長野県上田市佐吉200-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

MARE メディカルケア株式会社

〒307-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

0

⑭ B

技術料等

17,950

⑮

⑯

税別合計金額

17,950

消費税

1,795

ご請求金額 ¥

19,745

納品書No

C 実施者 → 営業

ご依頼内容・現象

エプソン (洗浄槽満水) が出る。

(ご依頼者 様)

原因

再現せず

①排水の高さが高い為、排水ホースに残水が残ると考えられます。②オーバーフローセンサー (LSI) に故障の可能性があります。

処置

☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

予防措置として排水ホースを短くし、残水が残らない様にしました。
 作業前 排水ポンプ50秒で水が抜ける。
 作業後 排水ポンプ45秒で水が抜ける。

お客様への伝言

機器の様子を見て頂く様におき、お願ひ致します。