

C 作業報告書

依頼者 様	ガンナデジタルクリニック		ご承認印
住所 TBL	愛知県豊田市中島1丁目20-10		全並
TEL	0565-89-0588	室名	
機種名	ワシター・デス・エ77ー	メーカー	(株)エーエフ・エフ
型式	IC washer	号機	100164
製番		製造年	3821
(完)	継続	(有)	無料

作業日 20 21 年 02 月 03 日

保守 形態	1 保守契約	2 性能検査	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検外	(摘要)
サービス 形態	1 保守期間	2 保守料	3 CM	医療機器		区分	特 非
作業 区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 撤去移設
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアパッキン(本体下部)	1		(株)エーエフ・エフ

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No)	
2	技術料	2 H× / 名× 2,500円	17,000
3	派遣料	往復10km×1名× 100円	10,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6	有料道路		4,480

責任技術者	検印	入力	納品書
名古屋SC		中森	
TBL			

取扱業者 (請求先)

(株)エーエフ・エフ

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 831720

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-6
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 仙台SC つくばSC 神奈川SC 大宮SC 福岡SC
秋田SC 盛岡SC 宇都宮SC 新潟SC 長野SC 北陸SC
山形SC 福島SC 金沢SC 石川SC 富山SC 岐阜SC
山梨SC 長野SC 長野SC 長野SC 長野SC 長野SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター 〒389-0002 長野県上田市住吉290-6
TEL 0268-27-2200 FAX 0268-27-2280

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

LORE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4118

料 金 内 訳	
⑩ A	部品代 0
⑪ B	技術料等 34,480
⑫	
⑬	
⑭	税別合計金額 34,480
⑮	消費税 3,448
⑯	ご請求金額 ¥ 37,928
⑰	納品書No

ご依頼内容・現象

エ77-11(ドアセンサー異常)が出る。

(ご依頼者 様)

原因

①ドアパッキンにはりつき劣化してはたき

②ドアソレノイドの動作不良

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・ドアパッキン本体下部交換。

・ドアソレノイドのグリスアップ実施 調整実施。

・試運転

お客様への伝言

ドアパッキンを新調している為、扉を閉める時に少し音がするが保てるとお考え下さい。

よしとお願い致します。