

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	609	作業日/納入日	2021/03/03(水)	ご依頼日/受付	2021/03/03(水)
お得意様	村田歯科			様	ご依頼者
住所	愛知県岡崎市下青野町字番城7-1			室名	
TEL	0564-43-3233			保守契約	
実施センター	名古屋SC	TEL	0587-66-1677	作業者	中山大士
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	BC 17		
機種名	高圧蒸気滅菌装置	医療機器区分		特定保守	
作業区分	修理	製造番号	14070139	運転回数	1182 回
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック 環境プロジェクト部サービスグループ			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	エラー26(滅菌温度低温異常)が出る。		原因	圧力センサーの詰まりが考えられます。
	エラーNo・コード	26		

処置	☐ 部品交換	☐ 各部増締	圧力センサー清掃実施。 給水ポンプフィルター清掃実施。 排蒸弁フィルター清掃実施。 給水タンク、給水フロートセンサー、排水タンク、排水フロートセンサー清掃実施。 試運転。 エアフィルターが372回使っている為、交換が必要です。(上限400回) 1000回を超えている為、定期メンテナンスを推奨致します。(1182回)
	☒ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☐ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☐ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考

作業費用	円		合計	部品合計	円
	技術料	1.0 H X 1 名 X 8,500 円 = 8,500 円		作業合計	27,060 円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 124 km X 1 回 = 12,400 円			円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 = 円			円
	諸経費	3,000 円		税別合計金額	27,060 円
	有料道路	3,160 円		消費税(10%)	2,706 円
		円		ご請求額	29,766 円
		円			

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中山	村田	倉知	長川	久保

納品書No.
9941