

お得意様	右京南科			様	承認印
住所	三重県伊勢市小木町558-1				鳥田
TEL	0596-38-5677		室		
機頭名	ウォッシャー・タイスイ		777	メーカー	(株)エヒアグニッ
型式	WD-150		(号機)	製番	14080141
完了	継続	有料	無料	運転回数	6164
					回

エフ-3 (機器内漏水) が出る。

・配管ゴムCに亀裂が入った為

☒各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
☐グリスアップ ☒動作確認 ☐設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）
☐性能検査立ち会い ☒試運転 ☐最終検査終了・異常なし

配管ゴムC交換。
ヒーター・リグ劣化の為、交換実施。
給水・給湯取付部劣化の為、アダプタ取付
試運転

B 実施者→取扱業者