

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020年10月29 日

IC Washer			
作業年月日	2020 年 10 月 19 日		作業時間: Hr
顧客名	ファミリーデンタルオフィス 様		TEL:
所在地	静岡県東区天王町1966		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2020 年 9 月 16 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100506	運転回数:	タッチパネルVer. CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・扉からの水漏れが発生致しました。			
原因			
・設置時のレベル不調整による水漏れと考えられる。			
処置、作業内容			
・設置時のレベル条件を変えて試運転確認を行いました但水漏れの症状は確認されておりません。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 4 日

ご署名 濱 亨 貴 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	関口