

C 作業報告書

海番	右京市	様	ご承認印
住所	三軒伊勢町558-1	右京	
TEL	0596-36-5677	室名	
機種名	ワシターライズR79	メーカー	(株)エムシーサービス
型式	WD-150 (号機)	製番	408041
完了	継続	有料	無料
延保回数	6285		

ご依頼内容・現象

エアー(機器内部の水)が出る。

(ご依頼者 様)

原因

洗剤チューブ劣化により、機器内部に洗剤がたまり、漏水センサーが作動してアラームが鳴る。

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

機器内洗剤チューブ交換

漏水センサー交換

試運転

お客様への伝言

作業日 2020年12月07日

保 守 態 度	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	6 点検
サービス形態	1 保守期間	2 24時間	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
	80 アフター	90 その他				

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T00202660	漏水センサー	1		12,000
T00202620	ラインセット	1		3,300

1	基本・搬付・点検・性能検査 (見積書No.)	
2	技術料 ①H×②名×8,500円	17,000
3	派遣料 ③名×100円	30,000
4	宿泊費 ④泊×⑤名×⑥円	
5	諸経費	3,000
6	有料道路	8,380

サービスセンター	名古屋SC	実施者	水野 伸山
TEL			

責任技術者	検印	入力	納品書

取扱業者(請求先)

(株)エムシーサービス

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理№ 830343

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

名古屋SC 岐阜SC 大垣SC 京都SC 大阪SC 福岡SC 札幌SC 仙台SC 新潟SC 長野SC 山梨SC 静岡SC 愛知SC 岐阜SC 大垣SC 京都SC 大阪SC 福岡SC 札幌SC 仙台SC 新潟SC 長野SC 山梨SC 静岡SC 愛知SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

施設用器具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

T 387-0013 岐阜県岐阜市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

T 387-0013 岐阜県岐阜市小島3171-5 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

部品代 15,300

⑭ B

技術料等 58,380

⑮

⑯

税別合計金額 73,680

⑰

消費税 7,368

ご請求金額 ¥ 81,048

納品書№