

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	2233	作業日/納入日	2021/05/21(金)	ご依頼日/受付	
お得意様	吹上みなみ歯科 様			ご依頼者	様
住所	愛知県名古屋市昭和区曙町2丁目7-1			室名	
TEL	052-753-4182			保守契約	
実施センター	名古屋SC	TEL	0587-66-1677	作業者	中山大士
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	BC-17-		
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	修理	製造番号	14090172	運転回数	5199 回
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No	00048
連絡事項					

ご依頼内容・現象	エラー31(缶内加圧異常)が出る。		原因	※再現なし。 圧力センサー、滅菌弁(SV4)の誤作動が考えられます。
	エラーNo・コード	エラー31		

処置	☒ 部品交換	☐ 各部増締	予防措置として圧力センサー、滅菌弁(SV4)交換実施。 下記部品劣化の為、交換実施。 ドアパッキン、ドレン弁(SV2)交換実施。 試運転。 ※御見積書提出物作業。(No. 00048)
	☒ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☐ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☐ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考	請求先備考
	T00101520	圧力センサ	1.00		25,500	25,500		
	T00102050	電磁弁	1.00		8,700	8,700		
	T00102060	電磁弁	1.00		8,700	8,700		
	T00100220	フリーロールアジャスタ	1.00		1,900	1,900		
	T00100460	ドアパッキン	1.00	6,200	4,600	4,600		
	T00102440	ドアハンドル	1.00		1,300	1,300		

作業費用			円		合計	部品合計		50,700 円
	技術料	平日	3.5 H X	1 名 X 8,500 円 =		作業合計		56,550 円
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	40 km X 1 回 =				円
	宿泊費		泊 X	名 X 円 =				円
	諸経費			3,000 円		税別合計金額		107,250 円
	有料道路			2,250 円		消費税(10%)		10,725 円
	入れ替え費			17,000 円		ご請求額		117,975 円
	駐車料金			550 円				

お客様への伝言	
---------	--

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中山		倉知	長川原	久保

納品書No.
1448