

点検・修理報告書

管理 No. 210138
発行日: 2021年7月13日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2021 年 7 月 6 日		作業時間: 3 Hr
顧客名	はるのり歯科 様	TEL: 0562-39-4180	
所在地	愛知県東海市高横須賀町5-12		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 10 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070118	運転回数: 回
------	----------------	---------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ドアセンサー異常

原因 ・ドアハンドル破損によるドアロック不良

処置、作業内容

・ドアハンドルの交換

・給水タンクキャップ、精密ろ過フィルターの劣化による交換

・各種点検・清掃・運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアハンドル		1	¥2,500	¥2,500
2	給水タンクキャップ		1	¥12,900	¥12,900
3	精密ろ過フィルター		1	¥13,400	¥13,400
4					
5					
6					
7					

	1. 有償 2. 無償	部品代 合計	¥28,800
		技 術 料	
		出 張 料	
		合計	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3年 7月 16日
 ご署名 加古 陽里 印

修理業者	株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030	品証	責任技術者	作業者
				