

点検・修理報告書

管理 No.

210213

発行日:

2021年9月23日

	IC Clave		
作業年月日	2021年9月7日		作業時間: 8 Hr
顧客名	おむら歯科医院 様		TEL: 059-234-2363
所在地	三重県津市高茶屋6-11-76		ご担当 様
販売店	ササキ(株) 津支店		ご担当 様
納入年月日	2021 年 2 月 21 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300127	運転回数: 110回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・電源が落ちた。		
原因		
・給水時に給水タンクの満水の警告に気づかず水を入れ続けたために、水があふれ、制御基板にかかったと考えられます。		
基板には水がかかった痕跡がありました。水による短絡により電源が落ちたと考えられます。		
処置、作業内容		
・制御基板を交換しました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 制御基板		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合計	
お客様ご確認署名欄				
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
03 年 9 月 29 日				
ご署名 尾村 印				

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	大黒
'21/09/23	'21/09/23	'21/09/23