

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	03 年 10 月 29 日	【対応日】	03 年 10 月 30 日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	愛知県 RYOJIMBO DENTAL 社		

案件No. _____

電話受付: _____

現地対応: _____

送り状番号: _____

【機種】

IC Washer · IC Clave · WD-150 · BC-17
 (機番: 100011)

【症状・エラーコード】

エラー No. 7、下段プロパン部破損

【対応方法】

☒ 預かり修理 (代替機 No. 100175)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】

運転回数: (2023) 回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

<ICW・WD> <ICC・BC>
☒ 水 ☐ 生成器
☐ 水&温水 (アイオニー・)
 ☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD> <ICC・BC>
☒ 標準ラック ☐ トレー棚
☐ ハンドピースラック ☐ 網バスケット
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

☐ 作業台上 ☒ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】

エラー No. 7 (循環ポンプ交換が必要.)
 下段プロパン部交換必要.