

点検・修理報告書

管理 No. 210233
発行日: 2021年7月19日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2021年7月15日		作業時間: 8 Hr
顧客名	おちデンタルクリニック 様		TEL: 0561-76-5302
所在地	愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内 5・10・11 街区		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 11 月 9 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300064	運転回数: 742回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・排気弁が故障し、リークしておりました。そのため、真空ポンプ吸引時に圧力が下がらず、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・排気弁を交換しました。		
特記事項		
・ドアパッキンの劣化により、水漏れが確認されましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排気弁		1		
2	ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 8 月 5 日

ご署名 近藤 知佳子 (印)

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	大黒
'21/07/19	'21/07/19	'21/07/19