

点検・修理報告書

管理 No. 210170

発行日: 2021年8月18日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年7月30日		作業時間: 8 Hr
顧客名	神谷ファミリー歯科 様		TEL: 0564-28-9321
所在地	愛知県岡崎市伊賀町東郷中6-1-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 12 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100290	運転回数: 2809回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー18 滅菌異常が発生した。		
2. エラー25 圧力センサ故障が発生した。		
原因		
1. 圧力センサの故障により、滅菌温度が保持できなくなり、エラー18が発生したと考えられます。		
2. 圧力センサの故障により、エラー25が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・圧力センサを交換しました。		
特記事項		
・うなり音が発生しておりましたので、蒸気弁と回水弁を交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3	圧力センサ		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 8 月 20 日

ご署名 神谷 英道 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
21/08/18	21/08/18	21/08/18