

点検・修理報告書

管理 No. 210527

発行日: 2021 年 10 月 21 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 10 月 20 日		作業時間: 4 Hr
顧客名	吹上みなみ歯科 様	TEL: 052-753-4182	
所在地	愛知県名古屋市中区曙町2-7-1		ご担当 様
販売店	(株)デントオール		ご担当 様
納入年月日	2015 年 4 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090172	運転回数: 5533
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ 医院内のブレーカーが落ちた		
原因		
・ 弊社工場内で点検、運転確認をしましたが再現しませんでした。他の機器との設置、接続状況をご確認下さい。		
処置、作業内容		
・ 各種点検、清掃、運転確認		
・ 扉ハンドル部のイモネジが緩み扉のクラッチが滑っていたので増し締めをしました		
・ 給水タンク内の汚染がひどく給水タンクセンサーの反応が悪いため清掃し動作確認をしました		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 25 日

ご署名

相宮秀俊 (相宮)

修理業者 株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBUサービスGr
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
21/10/21	21/10/20	21/10/20