

# 点検・修理報告書

管理 No. 20785  
発行日： 2021年5月24日

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                  |
| 作業年月日                | 2021年5月20日 作業時間： 8 Hr            |
| 顧客名                  | 田中歯科医院 様 TEL： 052-382-0118       |
| 所在地                  | 愛知県名古屋市港区油屋町2-8-1 ご担当 様          |
| 販売店                  | ご担当 様                            |
| 納入年月日                | 2020 年 4 月 27 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品 |
| 作業区分                 | 保守点検 □ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 □   |
| 出張・引取                | 修 理 ■ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □      |

|                                       |              |            |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| 装置情報                                  | 製造番号： 100493 | 運転回数： 333回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                       |              |            |
| ・エラー２８ 缶体ヒーター温度異常が発生した。               |              |            |
| 原因                                    |              |            |
| ・缶体の温度センサーが故障したために、エラー２８が発生したと考えられます。 |              |            |
| 処置、作業内容                               |              |            |
| ・缶体温度センサーを新品交換いたしました。                 |              |            |
| 特記事項                                  |              |            |

|                                                                                        | 交換部品名称   | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|----|----|
| 1                                                                                      | 缶体温度センサー |             | 1      |    |    |
| 2                                                                                      |          |             |        |    |    |
| 3                                                                                      |          |             |        |    |    |
| 4                                                                                      |          |             |        |    |    |
| 5                                                                                      |          |             |        |    |    |
| 6                                                                                      |          |             |        |    |    |
| 7                                                                                      |          |             |        |    |    |
|                                                                                        |          | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|                                                                                        |          |             | 技 術 料  |    |    |
|                                                                                        |          |             | 出 張 料  |    |    |
|                                                                                        |          |             | 合 計    |    |    |
| お客様ご確認署名欄 年 月 日<br>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 |          |             |        |    |    |
|                                                                                        |          |             | ご署名    |    | 印  |

修理業者

株式会社IHIAグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

| 品証        | 責任技術者     | 作業者       |
|-----------|-----------|-----------|
| 菊池        | 富田        | 三宅        |
| '21/05/24 | '21/05/24 | '21/05/24 |