

点検・修理報告書

管理 No. 210744

発行日: 2021年11月27日

IC Clave			
作業年月日	2021年11月26日	作業時間: 8 Hr	
顧客名	大杉歯科医院 様	TEL: 059-245-5358	
所在地	三重県津市河芸町東千里175-2	ご担当 様	
販売店	ササキ(株) 津支店	ご担当 小宮 様	
納入年月日	2021 年 6 月 23 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 300176	運転回数: 41回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・給水タンクセンサー異常		
原因		
・工場では再現しませんでした。フロートセンサーと制御基板を接続している通信線の導通不良があったと考えられます。		
処置、作業内容		
・中継コネクタの導通不良を改善いたしました。		
特記事項		
・左側のアジャスタが破損しておりましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	アジャスタ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

R3 年 12 月 13 日

大杉 和司



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者