

点検・修理報告書

管理 No. 210968

発行日: 2022年1月19日

IC Clave	
作業年月日	2022年1月18日 作業時間: 8 Hr
顧客名	伝馬歯科 様 TEL: 052-671-1032
所在地	愛知県名古屋市熱田区伝馬1-6-5 ご担当 様
販売店	瀬中央歯科産業 ご担当 藤田 様
納入年月日	2021 年 3 月 16 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300159	運転回数: 722回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・給水タンクセンサー不良		
原因		
・給水タンクの水位センサーと制御基板を接続している電線の中継コネクタに接触不良がありました。		
処置、作業内容		
・中継コネクタの接触不良を改善いたしました。(中継コネクタを廃止し直結)		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 / 月 28 日

伝馬歯科・矯正歯科

ご署名 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-8528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'22/01/18	'22/01/19	'22/01/19