



株式会社IHIE 
機械事業本部 営業 
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新町10-6
TEL 086-944-8528
FAX 086-942-9030



ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHシバウラ用

お客様	名称	能登齒科医院	製造番号	100444	二確認	
	住所	富山県黒部市生地中央176	納入日	2020.3.31		
			納入検査実施者	エムシーサーベンス 木下 川和		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	Ⓐ	開閉動作確認	外装・設置	Ⓐ	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	Ⓐ	ドアパッキンキズ・汚れ点検		Ⓐ	アジャスタフットの緩み・設置状態
	Ⓐ	ドアロックユニット作動確認		Ⓐ	キズ・汚れ
	Ⓐ	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		Ⓐ	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	Ⓐ	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	Ⓐ	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	Ⓐ	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	Ⓐ	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	Ⓐ	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ		Ⓐ	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	Ⓐ	洗剤投入量の確認		有Ⓐ	ラック仕様切換(ハント・ピースラック・標準ラック)
	Ⓐ	ローラーポンプの動作確認		無	温水使用切換
給排水	Ⓐ	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	Ⓐ	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	Ⓐ	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		Ⓐ	周波数と設置ICWの一致
	Ⓐ	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		Ⓐ	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	Ⓐ	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		Ⓐ	運転・お手入れ方法の説明
	Ⓐ	給湯温度(45~50℃)		Ⓐ	装置内運転時異音・振動
電装系	Ⓐ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	その他		
	Ⓐ	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	Ⓐ	電源スイッチの作動状態			
	Ⓐ	SDカードの挿入・取外性			
	Ⓐ	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
Ⓐ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良	トシ	
特記事項					